



2026年2月2日
タカヤ株式会社
RF事業部

HF帯/UHF帯 RFIDリーダライタファームウェア・バージョンアップのご案内
(対象機種: TR3シリーズ、UTRシリーズ)

平素は、タカヤ製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

このたび、弊社では HF帯/UHF帯 RFIDリーダライタに内蔵されておりますインターフェース基板「TR3-IF-UN01」のファームウェアバージョンアップをおこないます。詳しくは下記ご参照ください。

— 記 —

1 対象製品およびインターフェース基板ファームウェアバージョン

製品 シリーズ名	製品名	型式	現ファームウェア バージョン	新ファームウェア バージョン
TR3X シリーズ	ロングレンジ リーダライタ 4W	TR3X-L4DUN01LM	1.040IFB00 (Ver.1.040)	1.050IFB00 (Ver.1.050)
	ロングレンジ リーダライタ 5W	TR3X-L5DUN01P		
	ミドルレンジ リーダライタ	TR3X-MDUN02-8		
UTR シリーズ	特定小電力 無線局タイプ	UTR-SUN02-4CH		
	据置型	UTR-SUN02-8CH		
		UTR-SUN02V-8CH		

2 適用時期

対応する製造番号は以下ご参照ください。

急ぎで対応が必要なお客様につきましては、別途ご調整させていただきます。

製品 シリーズ名	製品名	型式	Ver.1.050 で出荷となる 製造番号
TR3X シリーズ	ロングレンジ リーダライタ 4W	TR3X-L4DUN01LM	25000002 以降
	ロングレンジ リーダライタ 5W	TR3X-L5DUN01P	25000052 以降
	ミドルレンジ リーダライタ	TR3X-MDUN02-8	25000039 以降
UTR シリーズ	特定小電力 無線局タイプ	UTR-SUN02-4CH	25000003 以降
	据置型	UTR-SUN02-8CH	23000056 以降
		UTR-SUN02V-8CH	23000002 以降

3 フームウェア バージョンアップ内容

3-1) インターフェース基板ファームウェア更新内容

	変更内容	説明
1	起動時処理の不具合修正	自動読み取りモードでタグを読ませながら起動した場合に稀に正常に起動できない不具合を修正しました
2	コマンド解析処理の不具合修正	自動読み取りモードで稀にレスポンスを返さない不具合を修正しました ・受信バッファサイズ変更 ・コマンド再解析処理の見直し

4 バージョンアップの手段

以下のいずれかの手段になります。

- ① バージョンアップツールを使用してファームアップをおこなう（定置式）
専用ツールを WEB サイトからダウンロードいただき、バージョンアップ作業をおこなってください。
なお、ツールの使用方法を説明した資料も掲載していますのでご覧ください。

ダウンロード先

<https://www.product.takaya.co.jp/rfid/support/firmware.html>

- ② センドバック頂き、弊社にてファームアップをおこなう（※有償対応）
詳しくはご購入元にお問い合わせください。

5 資料とユーティリティツールのダウンロード先

- ① 通信プロトコル説明書

<https://www.product.takaya.co.jp/rfid/download/hf.html>

◆本リリースに関するお問合せ先

タカヤ株式会社 RF 事業部

TEL : 03-5449-7045

E-Mail : rfid@takaya.co.jp

以上