

2026年6月22日

タカヤ株式会社

RF 事業部

UHF 帯 RFID リーダライタファームウェア・バージョンアップのご案内 (対象機種：UTRX シリーズ)

平素は、タカヤ製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

このたび、弊社では UHF 帯 RFID リーダライタに内蔵されておりますインターフェース基板「TR3-IF-UN01-CS190」のファームウェアバージョンアップをおこないます。詳しくは下記ご参照ください。

－ 記 －

1 対象製品およびインターフェース基板ファームウェアバージョン

製品 シリーズ名	製品名	現ファームウェア バージョン	新ファームウェア バージョン
UTRX シリーズ	免許局タイプ 据置型	2.010IFB00 (Ver.2.010)	2.020IFB00 (Ver.2.020)

2 適用時期

対応する製造番号は以下ご参照ください。

製品 シリーズ名	製品名	型式	Ver.2.020 で出荷となる 製造番号
UTRX シリーズ	免許局タイプ 据置型	UTRX-LUN01AS-8CH	26000003~26000021 26000045~

3 ファームウェア バージョンアップ内容

3-1) インターフェース基板ファームウェア更新内容

	変更内容	説明
1	LAN再接続処理の不具合修正	LAN接続が切断された際に接続状態が正しく解除されず、再接続できなくなる不具合を修正しました。

4 バージョンアップの手段

以下のいずれかの手段になります。

- ① バージョンアップツールを使用してファームアップをおこなう（定置式）
専用ツールを WEB サイトからダウンロードいただき、バージョンアップ作業をおこなってください。
なお、ツールの使用方法を説明した資料も掲載していますのでご覧ください。

ダウンロード先

<https://www.product.takaya.co.jp/rfid/support/firmware.html>

- ② センドバック頂き、弊社にてファームアップをおこなう（※有償対応）
詳しくはご購入元にお問い合わせください。

5 資料とユーティリティツールのダウンロード先

- ① 通信プロトコル説明書

<https://www.product.takaya.co.jp/rfid/download/uhf.html>

<p>◆本リリースに関するお問合せ先 タカヤ株式会社 RF 事業部 TEL : 03-5449-7045 E-Mail : rfid@takaya.co.jp</p>

以上