

ファームウェアバージョン更新履歴

- ・機種によりファームウェアバージョンの更新情報が異なりますので、ご使用機器の型番をご確認のうえ、下記対応表から適切な更新履歴をご参照ください。
- ・ユーティリティソフト(UTRRWManager.exe)を使用して、ファームウェアのバージョンを確認することができます。
- ・[ROMバージョンの読み取り]コマンドにより、制御マイコン用ファームウェアバージョンを確認することが可能です。

【更新履歴 対応表】

| シリーズ | 分類 | 製品型番 |
|------------------|----------------|----------------|
| UTR-S201 シリーズ | 基板モジュール タイプ | UTR-S201 |
| | | UTR-S201-EVKIT |
| | ハンディタイプ | UTR-SHR201 |
| | 据え置きタイプ | UTR-SUN02-4CH |

● UTR-S201のファームウェア 更新履歴

| ROMバージョン | 更新時期 | 更新内容 |
|-----------|-----------|---|
| 1100USM01 | 2020/10/5 | 新規リリースバージョン |
| 1120USM01 | 2021/2/22 | <ul style="list-style-type: none"> ・以下の不具合を修正 ・上位機器からのコマンド解析処理を修正し、ごく稀にリーダーライタが無応答のままになる不具合を修正 ・1回のInventory処理で多くのRFタグを読み取った場合に、重複チェック用のバッファをオーバーランしてリーダーライタが再起動する不具合を修正 |

● UTR-SUN02-4CHのファームウェア 更新履歴

| ROMバージョン | 更新時期 | 更新内容 |
|-----------|------------|--|
| 2040USM02 | 2021/11/30 | 新規リリースバージョン |
| 2050USM02 | 2022/1/25 | <ul style="list-style-type: none"> ・外部IOのチャタリング防止処理を修正 ・コマンドを追加 7.3.12 UHF_GetHandle 7.5.11 UHF_ThroughCmd |

● UTR-SHR201のファームウェア 更新履歴

| ROMバージョン | 更新時期 | 更新内容 |
|-----------|------------|--|
| 2030USM05 | 2021/10/18 | 新規リリースバージョン |
| 2050USM05 | 2022/1/25 | <ul style="list-style-type: none"> ・外部IOのチャタリング防止処理を修正 ・コマンドを追加 7.3.12 UHF_GetHandle 7.5.11 UHF_ThroughCmd |